



ДЕРЖПРАЦІ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пл. Міцкевича, 8, м. Львів, 79005

E-mail: gudp.lviv@ukr.net Код ЄДРПОУ 39778297

29.03.16 № 1771/16.1-08

на № 8 від 15.03.2016 р.

Депутату Дрогобицької
міської ради
Жуковській О.Г
82103, м. Дрогобич,
вул. Бориславська, 82

*Щодо негативних наслідків впливу
на навколишнє середовище*

Шановна Олено Генадіївно!

Головне управління Держпраці у Львівській області розглянуло Ваше депутатське звернення стосовно можливих негативних наслідків впливу на навколишнє середовище від продовження видобутку природних розсолів як сировини для виробництва кухонної солі підприємством ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод».

На ДП «Солевиварювальному Дрогобицькому заводі» інструментальні спостереження виконувалися співробітниками УкрНДЦісіль з 1991р. по методиці геометричного нівелювання III класу, в процесі яких визначаються вертикальні зсуви (осідання) стінних і ґрунтових реперів.

Мета роботи – встановити за період спостережень ступінь впливу робіт при видобутку природних розсолів на осідання земної поверхні і стан будівель і споруд.

Існуюча спостережна станція за зсувом земної поверхні включає:

- три профільні лінії, дві з яких проходять по території сільзаводу і одна – по вул. Жупна (від Ратуші до прохідної сільзаводу);
- площадкову мережу ґрунтових та стінних реперів закладених навколо шурфа №1 та по периметру будівель у фундаментах по вул. Каменярська, Солоний ставок і Горішня брама.

Результати спостережень за вересень 2011р. показали що процес зсуву земної поверхні, викликаний відкачуванням розсолів, має локальний характер і незначні швидкості осідання стінних та ґрунтових реперів.

Узагальнюючи результати інструментальних спостережень, можна зробити висновок. Що процеси зсуву земної поверхні, які характеризуються незначними осіданнями, являються безпечними для експлуатації будівель та споруд (Технічний звіт 1106.11 УкрНДІсіль).

**З повагою,
начальник Головного управління
Держпраці у Львівській області**

О.О. Вільхова

